



Fiche méthode Cinétique avec le logiciel Easyspec


Objectif : Tracer une courbe d'absorbance en fonction du temps ($A = f(t)$) d'une manière automatique.

Étapes :

- Ouvrir le logiciel :
- Choisir le menu « Suivi de cinétique »



- Définir la longueur d'onde de travail et cliquer sur le symbole λ . La console du spectrophotomètre doit indiquer la valeur saisie.



- Définir l'intervalle de temps δt entre chaque mesure ainsi que le nombre de points de mesure. La durée totale de l'expérience est alors calculée automatiquement.

Exemple : 30 mesures avec une mesure toutes les 30s.
L'expérience dure 15 minutes.




- Mettre la cuve avec le solvant dans le spectrophotomètre puis cliquer sur le bouton :
« λ Paramétrer, mettre la cuve avec le solvant puis cliquer ici et attendre ... »

- Mettre la cuve avec la solution à étudier puis cliquer sur le bouton :

✓ Mettre la cuve avec la solution puis cliquer ici

Ne plus rien toucher, la courbe se trace automatiquement.



- Enregistrer la courbe dans le format désiré avec le menu Sauver :

